

A1 Classificazione e localizzazione degli elementi componenti l'architettura	<u>3/d.1 - PROSPETTI</u>	Isolati 1 – 2 – 3 1/200
A1 Classificazione e localizzazione degli elementi componenti l'architettura	<u>3/d.2 - PROSPETTI</u>	Isolati 4 – 5 – 6 - 7 1/200
A1 Classificazione e localizzazione degli elementi componenti l'architettura	<u>3/d.3 - PROSPETTI</u>	Isolati 8 – 9 – 9bis – 10 - 11 1/200
A1 Classificazione e localizzazione degli elementi componenti l'architettura	<u>3/d.4 - PROSPETTI</u>	Isolati 12 – 12bis – 13 – 13bis 1/200
A1 Classificazione e localizzazione degli elementi componenti l'architettura	<u>3/d.5 - PROSPETTI</u>	Isolati 14 – 15 – 15bis 1/200
A1 Classificazione e localizzazione degli elementi componenti l'architettura	<u>3/d.6 - DETTAGLI</u>	Elementi architettonici ricorrenti
A1 Architetture: interruzioni e superfetazioni	<u>3/e</u>	1/500
A1 TIPOLOGIE D'INTERVENTO	<u>6</u>	1/500
A1 TIPOLOGIE D'INTERVENTO	<u>6/a</u>	REPERTORIO DEGLI EDIFICI E DEI MANUFATTI OGGETTO DI SALVAGUARDIA - 1/500
A1 TIPOLOGIE D'INTERVENTO	<u>6/b</u>	COLORITURE DELLE FACCIAE BIANCO CALCE - 1/500
A2 Ricognizione dello stato fisico	<u>7/c.1 - PROSPETTI</u>	Campionatura: Via Madonna del Passo lato Est – lato Ovest 1/200
A2 TIPOLOGIE D'INTERVENTO	<u>9</u>	1/1000
A2 TIPOLOGIE D'INTERVENTO	<u>10</u>	REPERTORIO DEGLI EDIFICI E DEI MANUFATTI OGGETTO DI SALVAGUARDIA - 1/2000
Norme Tecniche d'Attuazione	<u>19</u>	Centro Storico A1 – Zone d'interesse ambientale A2